«ՀԱՅԱՍԱ ՌԵՍՈՈՒՐՍԻՍ ՔՈՐՓ» ՍՊԸ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Հանքակուտակի և հարակից տեղամասերի ոսկի-բազմամետաղային հանքերևակումների տարածքը գտնվում է ՀՀ Լոռու մարզում, Ստեփանավան խոշորացված համայնքի Ուրասար բնակավայրից 4.5կմ դեպի հարավ, Ստեփանավան քաղաքից 6կմ և Գյուլագարակ խոշորացված համայնքի Պուշկինո բնակավայրից 10կմ դեպի արևմուտք: Ընկերության կողմից հայցվող՝ 3392հա մակերեսով տարածքը ամբողջությամբ ներառված է Ուրասար և Պուշկինո բնակավայրերի վարչական սահմաններում: Ուսումնասիրությունների տարածքը տեղակայված է 1600-2800մ բացարձակ բարձրության վրա: Հանքակուտակի և հարակից տեղամասերի ոսկի-բազմամետաղային հանքերևակումների տարածքը իրենից ներկայացնում է տիպիկ լեռնային տարածք, խիստ կտրտված ռելիեֆով, որը հյուսիսից սահմանափակված է Բազումի լեռնաշղթայի Սպիտակ, Չախ-Չախ-Տոդոր լեռնաճյուղով, իսկ հարավից՝ համանուն լեռնաշղթայի հարավային լեռնաճյուղով:

Տարածքի կլիման բնութագրվում է որպես, ամառը՝ զով, քամոտ, օպտիմալ խոնավությամբ, միջին ջերմաստիճանը հուլիսին 16°C, հարաբերական խոնավությունը (ժամը 15-ին)՝ 45-60%, քամու միջին արագությունը՝ 3.0-6.0 մ/վ: Ձմեռը՝ շատ ցուրտ, քամոտ, խոնավ, միջին ջերմաստիճանը հունվարին՝ մինուս 5°C-ից մինչև մինուս 12°C, հարաբերական խոնավությունը (ժամը 15-ին)՝ 70% և ավելի, քամու միջին արագությունը՝ 5.0-7.0 մ/վ:

«ՀԱՅԱՍԱ ՌԵՍՈՈՒՐՍԻՍ ՔՈՐՓ» ՍՊ ընկերությունը 2023 թվականի հոկտեմբերի 6-ին ՀՀ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության կողմից ստացել է օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով երկրաբանական ուսումնասիրության թիվ ԵՀԹ-29/371 թույլտվությունը:

2023 թվականի ընթացքում իրականացվել է բնապահպանական մշտադիտարկումներ, որոնց արդյունքները ներկայացվում են համաձայն ՀՀ կառավարության 2018թ.-ի փետրվարի 22-ի N191-Ն որոշմամբ սահմանված մշտադիտարկումների իրականացման պահանջների և մշտադիտարկումների արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվությունների ներկայացման կարգի:



Նկար 1. Մշտադիտարկումների դիտակետերի տեղադիրքը

«ՀԱՅԱՍԱ ՌԵՍՈՈՒՐՍԻՍ ՔՈՐՓ» ՍՊԸ
Հասցե՝ ՀՀ ք.Երևան, Նոր Նորք, Թոթովենցի փ. 11, բն. 3,
Էլ. հասցե՝ hayasacorparm@gmail.com

Մշտադիտարկումների օբյեկտը	Մշտադիտարկումների վայրը	Ցուցանիշը	Մշտադիտարկումների տեսակը	Հաճախականությունը	Արդյունքը
Մթնոլորտային օդ	ANV2 X-450176 Y-4533835	Ժամանակահատվածի գրանցված առավելագույն PM2.5 միջին 24 ժամ (մգ/մ3)	Չափումները կատարվել են Haz-Dust EPAM-5000 մոնիտորի միջոցով	Շաբաթական	0.023
		Ժամանակահատվածի գրանցված առավելագույն PM10 միջին 24 ժամ (մգ/մ3)			0.03
		Միանգամյա առավելագույն PM2.5 (մգ/մ3)			0.057
		Միանգամյա առավելագույն PM10 (մգ/մ3)			0.068
Մթնոլորտային օդ	ANV3 X-447141 Y-4538843	Ժամանակահատվածի գրանցված առավելագույն PM2.5 միջին 24 ժամ (մգ/մ3)	Չափումները կատարվել են Haz-Dust EPAM-5000 մոնիտորի միջոցով	Շաբաթական	0.029
		Ժամանակահատվածի գրանցված առավելագույն PM10 միջին 24 ժամ (մգ/մ3)			0.041

«ՀԱՅԱՍԱ ՌԵՍՈՈՒՐՍԻՍ ՔՈՐՓ» ՍՊԸ
Հասցե՝ ՀՀ ք.Երևան, Նոր Նորք, Թոթովենցի փ. 11, բն. 3,
էլ. հասցե՝ hayasacorparm@gmail.com

		Միանգամյա առավելագույն PM2.5 (մգ/մ3)			0.091
		Միանգամյա առավելագույն PM10 (մգ/մ3)			0.102
Աղմուկ	ANV2 X-450176 Y-4533835	Ցերեկային ժամանակահատված Laeq (dB)	Գործիքային չափումներ Cirrus Research CR811C	24 ժամ տևողությամբ չափումներ	31
Աղմուկ	ANV2 X-450176 Y-4533835	Գիշերային ժամանակահատված Laeq (dB)			29
Աղմուկ	ANV2 X-450176 Y-4533835	Ցերեկային ժամանակահատված LA90 (dB)			38
Աղմուկ	ANV2 X-450176 Y-4533835	Գիշերային ժամանակահատված LA90 (dB)			39
Աղմուկ	ANV3 X-447141 Y-4538843	Ցերեկային ժամանակահատված Laeq (dB)	Գործիքային չափումներ Cirrus Research CR811C	24 ժամ տևողությամբ չափումներ	33
Աղմուկ	ANV3 X-447141 Y-4538843	Գիշերային ժամանակահատված Laeq (dB)			32
Աղմուկ	ANV3 X-447141 Y-4538843	Ցերեկային ժամանակահատված LA90 (dB)			31

«ՀԱՅԱՍԱ ՌԵՍՈՈՒՐՍԻՍ ՔՈՐՓ» ՍՊԸ
Հասցե՝ ՀՀ ք.Երևան, Նոր Նորք, Թոթովենցի փ. 11, բն. 3,
էլ. հասցե՝ hayasacorparm@gmail.com

Աղմուկ	ANV3 X-447141 Y-4538843	Գիշերային ժամանակահատված LA90 (dB)			33
Հողային ծածկույթ	S1	Al (%)	Նմուշառում, լաբորատոր հետազոտություն	Տարեկան	3.28
		As (ppm)			13
		B (ppm)			<10
		Ba (ppm)			220
		Be (ppm)			1.1
		Bi (ppm)			<2
		Ca (%)			0.18
		Cd (ppm)			<0.5
		Co (ppm)			15
		Cr (ppm)			32
		Cu (ppm)			39
		Fe (%)			3.87
		Ga (ppm)			10
		Hg (ppm)			<1
		K (%)			0.18
		La (ppm)			10
		Li (ppm)			10
		Mg (%)			0.67
		Mn (ppm)			863
		Mo (ppm)			1
		Na (%)			0.02
		Ni (ppm)			34
		P (ppm)			470
		Pb (ppm)			12
		S (%)			0.05
		Sb (ppm)			<2
		Sc (ppm)			6
		Sr (ppm)			32

«ՀԱՅԱՍԱ ՌԵՍՈՈՒՐՍԻՍ ՔՈՐՓ» ՍՊԸ
Հասցե՝ ՀՀ ք. Երևան, Նոր Նորք, Թոթովենցի փող. 11, բն. 3,
էլ. հասցե՝ hayasacorparm@gmail.com

		Th (ppm)			<20
		Ti (%)			0.04
		Tl (ppm)			<10
		U (ppm)			<10
		V (ppm)			64
		W (ppm)			<10
		Zn (ppm)			80
Հողային ծածկույթ	S2	Al (%)	Նմուշառում, լաբորատոր հետազոտություն	Տարեկան	3.84
		As (ppm)			22
		B (ppm)			<10
		Ba (ppm)			70
		Be (ppm)			0.6
		Bi (ppm)			<2
		Ca (%)			0.18
		Cd (ppm)			<0.5
		Co (ppm)			14
		Cr (ppm)			13
		Cu (ppm)			137
		Fe (%)			5.94
		Ga (ppm)			10
		Hg (ppm)			<1
		K (%)			0.08
		La (ppm)			10
		Li (ppm)			10
		Mg (%)			2.43
		Mn (ppm)			721
		Mo (ppm)			5
		Na (%)			0.01
		Ni (ppm)			14
		P (ppm)			1880
		Pb (ppm)			4

«ՀԱՅԱՍԱ ՌԵՍՈՈՒՐՍԻՍ ՔՈՐՓ» ՍՊԸ
Հասցե՝ ՀՀ ք. Երևան, Նոր Նորք, Թոթովենցի փ. 11, բն. 3,
էլ. հասցե՝ hayasacorparm@gmail.com

		S (%)			0.08
		Sb (ppm)			4
		Sc (ppm)			7
		Sr (ppm)			82
		Th (ppm)			<20
		Ti (%)			0.01
		Tl (ppm)			<10
		U (ppm)			<10
		V (ppm)			89
		W (ppm)			<10
		Zn (ppm)			68
Հողային ծածկույթ	S3	Al (%)	Նմուշառում, լաբորատոր հետազոտություն	Տարեկան	3.55
		As (ppm)			17
		B (ppm)			<10
		Ba (ppm)			90
		Be (ppm)			0.6
		Bi (ppm)			<2
		Ca (%)			0.18
		Cd (ppm)			<0.5
		Co (ppm)			8
		Cr (ppm)			21
		Cu (ppm)			342
		Fe (%)			7.35
		Ga (ppm)			10
		Hg (ppm)			1
		K (%)			0.1
		La (ppm)			10
		Li (ppm)			10
		Mg (%)			1.62
		Mn (ppm)			507
		Mo (ppm)			6

«ՀԱՅԱՍԱ ՌԵՍՈՈՒՐՍԻՍ ՔՈՐՓ» ՍՊԸ
Հասցե՝ ՀՀ ք. Երևան, Նոր Նորք, Թոթովենցի փ. 11, բն. 3,
էլ. հասցե՝ hayasacorparm@gmail.com

		Na (%)			0.01
		Ni (ppm)			13
		P (ppm)			1410
		Pb (ppm)			13
		S (%)			0.11
		Sb (ppm)			<2
		Sc (ppm)			7
		Sr (ppm)			68
		Th (ppm)			<20
		Ti (%)			<0.01
		Tl (ppm)			<10
		U (ppm)			<10
		V (ppm)			111
		W (ppm)			<10
		Zn (ppm)			55
Հողային ծածկույթ	S4	Al (%)	Նմուշառում, լաբորատոր հետազոտություն	Տարեկան	2.78
		As (ppm)			32
		B (ppm)			<10
		Ba (ppm)			200
		Be (ppm)			0.6
		Bi (ppm)			2
		Ca (%)			0.14
		Cd (ppm)			<0.5
		Co (ppm)			16
		Cr (ppm)			41
		Cu (ppm)			206
		Fe (%)			7.28
		Ga (ppm)			10
		Hg (ppm)			1
		K (%)			0.16
		La (ppm)			10

«ՀԱՅԱՍԱ ՌԵՍՈՈՒՐՍԻՍ ՔՈՐՓ» ՍՊԸ
Հասցե՝ ՀՀ ք.Երևան, Նոր Նորք, Թոթովենցի փ. 11, բն. 3,
էլ. հասցե՝ hayasacorparm@gmail.com

		Li (ppm)			10
		Mg (%)			1.54
		Mn (ppm)			807
		Mo (ppm)			10
		Na (%)			0.01
		Ni (ppm)			24
		P (ppm)			1430
		Pb (ppm)			44
		S (%)			0.19
		Sb (ppm)			2
		Sc (ppm)			5
		Sr (ppm)			18
		Th (ppm)			<20
		Ti (%)			0.01
		Tl (ppm)			<10
		U (ppm)			<10
		V (ppm)			91
		W (ppm)			<10
		Zn (ppm)			166
Հողային ծածկույթ	S5	Al (%)	Նմուշառում, լաբորատոր հետազոտություն	Տարեկան	2.4
		As (ppm)			12
		B (ppm)			10
		Ba (ppm)			50
		Be (ppm)			<0.5
		Bi (ppm)			<2
		Ca (%)			0.35
		Cd (ppm)			<0.5
		Co (ppm)			107
		Cr (ppm)			476
		Cu (ppm)			54
		Fe (%)			7.19

«ՀԱՅԱՍԱ ՌԵՍՈՈՒՐՍԻՍ ՔՈՐՓ» ՍՊԸ
Հասցե՝ ՀՀ ք. Երևան, Նոր Նորք, Թոթովենցի փող. 11, բն. 3,
էլ. հասցե՝ hayasacorparm@gmail.com

		Ga (ppm)			<10
		Hg (ppm)			<1
		K (%)			0.04
		La (ppm)			10
		Li (ppm)			20
		Mg (%)			10.55
		Mn (ppm)			1485
		Mo (ppm)			<1
		Na (%)			0.01
		Ni (ppm)			783
		P (ppm)			310
		Pb (ppm)			9
		S (%)			0.05
		Sb (ppm)			<2
		Sc (ppm)			12
		Sr (ppm)			13
		Th (ppm)			<20
		Ti (%)			0.09
		Tl (ppm)			<10
		U (ppm)			<10
		V (ppm)			65
		W (ppm)			<10
		Zn (ppm)			78
Վայրի բնություն, կենսամիջավայր, կարմիր գրքում ընդգրկված, էնդեմիկ տեսակներ	Հաշի առնելով, որ Ընկերությունը օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով երկրաբանական ուսումնասիրության թույլտվությունը ստացել 2023 թվականի հոկտեմբերի 6-ին: Վայրի բնություն, կենսամիջավայր, կարմիր գրքում ընդգրկված, էնդեմիկ տեսակների մոնտորինգի աշխատանքները կմեկնարկեն 2024 թվականից:				
Ոչ վտանգավոր թափոններ	Տարածքում հորատման, ճանապարհների բացման կամ այլ հողային աշխատանքներ չեն կատարվել: Տարածքի վիզուալ զննության ընթացքում թափոնների մնացորդներ և աղտոտված տարածքներ չի հայտնաբերվել:				

«ՀԱՅԱՍԱ ՌԵՍՈՈՒՐՍԻՍ ՔՈՐՓ» ՍՊԸ
Հասցե՝ ՀՀ ք.Երևան, Նոր Նորք, Թոթովենցի փ. 11, բն. 3,
էլ. հասցե՝ hayasacorparm@gmail.com

Վառելանյութի պահեստներ	-	-	-	-	-
Ցիանային լուծույթների հետ կապված ենթակառուցվածքներ	-	-	-	-	-

Տեղեկատվությունը ներկայացրեց ՀԱՅԱՍԱ ՌԵՍՈՈՒՐՍԻՍ ՔՈՐՓ ՍՊԸ-ը
Գտնվելու վայրը՝ Ք. Երևան, գործ. վայրը՝ Գյուլագարակ և Ստեփանավան համայնքներ

(գտնվելու և գործունեության իրականացման վայրը, հեռախոսահամարը, կայքը, էլեկտրոնային հասցեն՝ առկայության դեպքում)

Ղեկավար Հովհաննես Կարապետյան 19.02.2024
(պաշտոնը, անունը, ազգանունը) (ստորագրությունը, ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը)

HAYASA RESOURCES CORP 01031155

«ՀԱՅԱՍԱ ՌԵՍՈՈՒՐՍԻՍ ՔՈՐՓ» ՍՊԸ
Հասցե՝ ՀՀ ք.Երևան, Նոր Նորք, Թոթովենցի փ. 11, բն. 3,
էլ. հասցե՝ hayasacorparm@gmail.com