


**ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
ԱՄՓՈՓ ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ**

Մշտադիտարկումների օբյեկտը	Մշտադիտարկումների վայրը	Ցուցանիշը	Մշտադիտարկումների տեսակը	Հաճախականությունը	Միջինացված արդյունքը ¹
1	2	3	4	5	6
Մթնոլորտային օդ	Բացահանք	Փոշի Ածխածնի օքսիդ Ազոտի երկօքսիդ մուր	Նմուշարկում, ավտոմատ չափում	Աշխատանքների ընթացքում, յուրաքանչյուր շաբաթ	0.04մգ/մ ³ 0.5մգ/մ ³ 0.017մգ/մ ³ 0.13մկգ/մ ³
	Լցակայանի տարածք				
Մակերևութային ջրեր	Նախատեսված չէ				
Ստորգետնյա ջրեր	Նախատեսված չէ				
Հողային ծածկույթ	Արտադրական հրապարակի տարածք	Նավթամթերքներ	Դիտարկում, նմուշարկում	2025 թվականի ընթացքում մեկ անգամ	Նավթամթերքների արտահոսքի հետքեր չի դիտարկվել
	Լցակայանի տարածք	Քիմիական կազմ	Դիտարկում, նմուշարկում	2025 թվականի ընթացքում մեկ	Cu-0.14մգ/կգ, Ni- 0.0072մգ/կգ,

¹Հավատարմագրված լաբորատորիայի կողմից փոշու մոնիթորինգի իրականացման խնդիրների հետ կապված, մոնիթորինգի արդյունքը նշվում է
ըստ ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության կողմից փոշու ֆոնային կոնցենտրացիաների վերաբերյալ ժամանակավոր առաջարկությունների
[/https://meteomonitoring.am/web/render/text/sub_breadcrumb_id/20/air/concentration/](https://meteomonitoring.am/web/render/text/sub_breadcrumb_id/20/air/concentration/)

				անգամ	Zn- 0.023մգ/կգ, Cr- չի հայտնաբերվել
Վայրի բնություն, կենսամիջավայր, կարմիր գրքում ընդգրկված, էնդեմիկ տեսակներ	Հանքավայրի տարածք	ՀՀ բույսերի և կենդանիների կարմիր գրքում գրանցված տեսակներ	Դիտարկում դաշտային պայմաններում	2025 թվականի ընթացքում մեկ անգամ	ՀՀ բույսերի և կենդանիների կարմիր գրքում գրանցված, էնդեմիկ տեսակներ չեն հայտնաբերվել
Աղմուկ և թրթռում	Հանքավայրի տարածք	Աղմուկի մակարդակ	Չափումներ շարժական աղմկաչափով	Ամսական մեկ անգամ	37 դԲԱ
Ոչ վտանգավոր թափոններ	Նախատեսված չէ				
Վառելանյութերի պահեստարաններ	Հանքավայրի տարածքում վառելանյութերի պահեստարաններ չկան				
Ցիանային լուծույթների օգտագործման հետ կապված ենթակառուց- վածքներ	Հանքավայրի տարածքում ցիանային լուծույթների օգտագործման հետ կապված ենթակառուցվածքներ չկան				
Լեռնատրանսպոր- տային սարքավորումների աշխատանքային վիճակ	Բոլոր սարքավորումները անցել են տարեկան տեխնիկական ստուգում				

**ՀՀ Կոտայքի մարզի, Նորադյուղի անդեզիտաբազալտի հանքավայրի հյուսիս-արևելյան տեղամասի
մշտադիտարկման կետերի սխեմատիկ քարտեզ**



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- Օգտակար հանածոյի տառատաղը
- Հանքատիճանի երկը
- Հաստատված պաշտերի եզրագիծը
- Գործող ճանապարհ

- Նախագծվող ճանապարհ
- Բացահանքային ճանապարհներ
- Հանքատի ճան
- 1 - ներքին եզրագիծ 2 - վերին եզրագիծ
- ՋՏԳ Ջարդիչ-տեսակավորող կայան

I Բացահանք

II Մակաբացման տպարների ժամանակավոր լցակայան

- 1 Մթնոլորտի աղտոտվածության մշտադիտարկման կետ Բացահանքում
- 2 Մթնոլորտի աղտոտվածության մշտադիտարկման կետ արտաքին ժամանակավոր լցակայանում
- 3 Մթնոլորտի աղտոտվածության մշտադիտարկման կետ արտաքին ժամանակավոր լցակայանում
- 4 Մթնոլորտի աղտոտվածության մշտադիտարկման կետ ավտոճանապարհին
- 5 Մթնոլորտի աղտոտվածության մշտադիտարկման կետ ՋՏԳ-ում
- 6 Հողի աղտոտվածության մշտադիտարկման կետ արտաքին ժամանակավոր լցակայանում

III Հողաբուսական շերտի ժամանակավոր լցակայան

IV Արտադրական հրապարակ

- 7 Հողի աղտոտվածության մշտադիտարկման կետ արտաքին ժամանակավոր լցակայանում
- 8 Հողի աղտոտվածության մշտադիտարկման կետ ավտոճանապարհին
- 9 Հողի աղտոտվածության մշտադիտարկման կետ արտաքին հրապարակում
- 10 Աղմուկի մակարդակի մշտադիտարկման կետ Բացահանքում
- 11 Աղմուկի մակարդակի մշտադիտարկման կետ ՋՏԳ-ում
- 12 Վնասարգրվածության մշտադիտարկման կետ տեղամասի հարակից շրջանում