

20.02.2024թ.

ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարար

պարոն Հ. Սիմիդյանին

Հարգելի պարոն Սիմիդյան

Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2018 թվականի փետրվարի 22-ի N191-Ն որոշման պահանջները Ձեզ է ներկայացվում ՀՀ Կոտայքի մարզի Մեղրաձորի ոսկու հանքավայրի տարածքում 2023 թվականին իրականացված՝ շրջակա միջավայրի վրա բացասական ազդեցության կանխարգելմանն և մեղմացմանն ուղղված մշտադիտարկումների արդյունքները (միջինացված, տարեկան կտրվածքով):

Հարգանքով՝

«Մեղրաձոր Գոլդ» ՍՊԸ
տնօրեն՝



Վ. Մարգարյան

Վ. Արևան,

Խաչատուրյան Երանյան 62
գրքատեղ 47

ardigzarp777@mail.ru

099 52 27 04



ՀՀ Կոտայքի մարզի Մեղրաձորի ոսկու հանքավայրի տարածքում կատարված մշտադիտարկումների արդյունքների
վերաբերյալ ամփոփ տարեկան հաշվետվություն

Մշտադիտարկումների օբյեկտը	Մշտադիտար- կումների վայրը	Ցուցանիշը	Մշտադիտար- կումների տեսակը	Հաճախակա- նությունը	Արդյունքը (միջինացված) մգ/լ, մգ-շկվ/լ, մգՕ ₂ /լ
1	2	3	4	5	6
Մակերևութային ջրեր	Մարմարիկ գետ, հանքից վերև (դիտակետ 1)	ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշմամբ սահմանված նորմեր	Նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն	Շաբաթական մեկ անգամ	pH – 8.2 արսեն – 0.0045 պղինձ – 0.0024 ցինկ – 0.0017 կապար – 0.0076 երկաթ ընդհ. – 0.15 կալցիում – 23.8 մագնեզիում – 6.1 հիդրոկարբոնատ- իոն – 106.8 սուլֆատ իոն – 21.9 քլորիդ-իոն – 27.8 կախված նյութեր – 34.7 չոր մնացորդ – 187 նավթամթերքներ – չի հայտնաբ. Կոշտություն – 1.5 ԹՔՊ – 3.0 Հիմնայնություն – 2.7

Մշտադիտարկումների օբյեկտը	Մշտադիտար- կումների վայրը	Ցուցանիշը	Մշտադիտար- կումների տեսակը	Հաճախակա- նությունը	Արդյունքը (միջինացված) մգ/լ, մգ-շկվ/լ, մգՕ ₂ /լ
1	2	3	4	5	6
Մակերևութային ջրեր	Մարմարիկ գետ, հանքից հետո (դիտակետ 2)	ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշմամբ սահմանված նորմեր	Նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն	Շաբաթական մեկ անգամ	pH – 8.3 արսեն – 0.0041 պղինձ – 0.0023 ցինկ – 0.0027 կապար – 0.0085 երկաթ ընդհ. – 0.12 կալցիում – 30.2 մագնեզիում – 7.1 հիդրոկարբոնատ- իոն – 110.1 սուլֆատ իոն – 37.6 քլորիդ-իոն – 29.0 կախված նյութեր – 38.2 չոր մնացորդ – 209 նավթամթերքներ – չի հայտնաբ. Կոշտություն – 1.8 ԹՔՊ – 2.9 Հիմնայնություն – 2.8

Մշտադիտարկումների օբյեկտը	Մշտադիտար- կումների վայրը	Ցուցանիշը	Մշտադիտար- կումների տեսակը	Հաճախակա- նությունը	Արդյունքը (միջինացված) մգ/լ, մգ-շկվ/լ, մգՕ ₂ /լ
1	2	3	4	5	6
Մակերևութային ջրեր	Գոմուր գետ, տրանսպորտային հանքուղու արտահոսքից վերև (դիտակետ 3)	ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշմամբ սահմանված նորմեր	Նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն	Շաբաթական մեկ անգամ	pH – 7.8 արսեն – 0.0014 պղինձ – 0.0023 ցինկ – 0.0022 կապար – 0.0056 երկաթ ընդհ. – 0.11 կալցիում – 14.5 մագնեզիում – 3.6 հիդրոկարբոնատ- իոն – 59.0 սուլֆատ իոն – 13.1 քլորիդ-իոն – 2.6 կախված նյութեր – 17.4 չոր մնացորդ – 97 նավթամթերքներ – չի հայտնաբ. Կոշտություն – 1.1 ԹՔՊ – 2.5 Հիմնայնություն – 1.3

Մշտադիտարկումների օբյեկտը	Մշտադիտար- կումների վայրը	Ցուցանիշը	Մշտադիտար- կումների տեսակը	Հաճախակա- նությունը	Արդյունքը (միջինացված) մգ/լ, մգ-շկվ/լ, մգՕ ₂ /լ
1	2	3	4	5	6
Մակերևութային ջրեր	Գոմուր գետ, տրանսպորտային հանքուղու արտահոսքից հետո (դիտակետ 4)	ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշմամբ սահմանված նորմեր	Նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն	Շաբաթական մեկ անգամ	pH – 7.9 արսեն – 0.0003 պղինձ – 0.002 ցինկ – 0.0051 կապար – 0.0057 երկաթ ընդհ. – 0.1 կալցիում – 14.8 մագնեզիում – 3.6 հիդրոկարբոնատ- իոն – 58.6 սուլֆատ իոն – 16.4 քլորիդ-իոն – 2.8 կախված նյութեր – 17.6 չոր մնացորդ – 98 նավթամթերքներ – չի հայտնաբ. Կոշտություն – 1.2 ԹՔՊ – 2.7 Հիմնայնություն – 1.3


Մշտադիտարկումների օբյեկտը	Մշտադիտար- կումների վայրը	Ցուցանիշը	Մշտադիտար- կումների տեսակը	Հաճախակա- նությունը	Արդյունքը (միջինացված) մգ/կգ
1	2	3	4	5	6
Հողային ծածկույթ	Հանքուղու մոտ արտհրապարակ (ղիտակետ 1)	Հողերի քիմիական կազմ	Նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն	Տարեկան մեկ անգամ	Cu - 14 Zn - 208 Pb - 6.1 Sb - 2.3 Cr - 60 Fe - 35750 As - չ/հ Mn - 180
	Մարմարիկ գետի մոտ (ղիտակետ 2)				Cu - 3.6 Zn - 220 Pb - 6.0 Sb - 3.0 Cr - 75 Fe - 45500 As - չ/հ Mn - 200
	Մեղրաձոր գյուղ (ղիտակետ 3)				Cu - 3 Zn - 160 Pb - 5.2 Sb - 3.4 Cr - 86 Fe - 45000 As - չ/հ Mn - 420

Մշտադիտարկումների օբյեկտը	Մշտադիտար- կումների վայրը	Ցուցանիշը	Մշտադիտար- կումների տեսակը	Հաճախակա- նությունը	Արդյունքը (միջինացված) մգ/կգ
1	2	3	4	5	6
Հողային ծածկույթ	Վարչական շենքի մոտ (դիտակետ 4)	Հողերի քիմիական կազմ	Նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն	Տարեկան մեկ անգամ	Cu - 15 Zn - 500 Pb – 4.7 Sb – 3.2 Cr - 42 Fe -36000 As – չ/հ Mn - 460
Ստորգետնյա ջրեր	-	-	-	-	-
Մթնոլորտային օդ	Հանքի տարածք (դիտակետ 1)	Հանքափոշի, ազոտի օքսիդ, բենզապիրեն	Նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն	Շաբաթական մեկ անգամ	Հանքափոշի - 0.00094 ՍԹԿ մաս, ազոտի օքսիդ - 0.00064 ՍԹԿ մասով, բենզապիրեն – 0.00026 ՍԹԿ մաս
	Մեղրածոր գյուղ (դիտակետ 2)				Հանքափոշի -0.0008 ՍԹԿ մաս, ազոտի օքսիդ -0.00057 ՍԹԿ մասով, բենզապիրեն – 0.0002 ՍԹԿ մաս
Ստորգետնյա ջրեր	Նախատեսված չի				

Մշտադիտարկումների օբյեկտը	Մշտադիտար- կումների վայրը	Ցուցանիշը	Մշտադիտար- կումների տեսակը	Հաճախակա- նությունը	Արդյունքը (միջինացված)
1	2	3	4	5	6
Վայրի բնություն, կենսամիջավայր, կարմիր գրքում ընդգրկված, էնդեմիկ տեսակներ	Մեղրաձորի հանքավայրի հարակից շրջան	Տարածքին բնորոշ վայրի բնության ներկայացուցիչների քանակ, աճելավայրերի և ապրելավայրերի տարածք, պոպուլյացիայի փոփոխություն	Հաշվառում, նկարագրու- թյուն, քարտեզագրում	Տարեկան մեկ անգամ	Տարածված է հիմնա- կանում լեռնային տափաստանային բուսականություն: Գերիշխում է գազը, ուրցը, խնկածաղիկը, հազարա- տերևուկը, առվույտ, եզան լեզու, պատուտակ, եղինջ, իշառվույտ, ավելուկ, սապնարմատ, բոգ: Թփուտային բուսականությունից նշվել են արոսենի, մասրենի, ասպիրակ, շլորենի, դժնիկ, սովորական տանձենի: Անողնաշարավորներից հացաբզեզը, տերևակեր, երկկենցաղներից՝ կանաչ դողոշ, լճագորտ; սողուններից՝ ճարպիկ մողես, սովորական լորտու: Թռչուններից նշվել է գյուղական ծիծեռնակ, սևուկ կարմրատուտ, սովորական սիտեղ: Կաթնասուններից դիտվել է սովորական աղվես, գորշ նապաստակ:

1	2	3	4	5	6
Աղմուկ և թրթռում	Մեղրաձոր գյուղ (ղիտակետ 1)	Աղմուկի մակարդակ, միջին էկվիվալենտ արժեք Լաէկվ, դԲԱ	Չափում ավտոմատ չափիչ սարքով	Տարեկան մեկ անգամ	39.2
	Մեղրաձոր գյուղ (ղիտակետ 2)				42.1
Ոչ վտանգավոր թափոններ	Նախատեսված չի				
Վառելանյութերի պահեստարաններ	Մեղրաձորի ոսկու հանքավայրի տարածքում վառելանյութերի պահեստարաններ չկան				
Ցիանային լուծույթների օգտագործման հետ կապված ենթակառուցվածքներ	Մեղրաձորի ոսկու հանքավայրի տարածքում ցիանային լուծույթների օգտագործման հետ կապված ենթակառուցվածքներ չկան				

«Մեղրաձոր Գոլդ» ՍՊԸ տնօրեն
Վ. Մարգարյան
(պաշտոնը, անունը, ազգանունը)



(ստորագրությունը, ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը)

ՀՀ Կոտայքի մարզի Մեղրաձորի ոսկու հանքավայրի տարածքում մակերևութային ջրերի մշտադիտարկման կետերի սխեմատիկ քարտեզ




Նկար 1.

ՀՀ Կոտայքի մարզի Մեղրաձորի ոսկու հանքավայրի տարածքում հողային ծածկույթի մշտադիտարկման կետերի
սխեմատիկ քարտեզ



Նկար 2.

ՀՀ Կոտայքի մարզի Մեղրաձորի ոսկու հանքավայրի տարածքում մթնոլորտային օդի մշտադիտարկման կետերի
սխեմատիկ քարտեզ




Նկար 3.

ՀՀ Կոտայքի մարզի Մեղրաձորի ոսկու հանքավայրի տարածքում աղմուկի մակարդակի չափման կետերի
սխեմատիկ քարտեզ



Նկար 4.

ՀՀ Կոտայքի մարզի Մեղրաձորի ոսկու հանքավայրի տարածքում կենսաբազմազանության դիտարկման տարածքի սխեմատիկ քարտեզ



Նկար 5.